




Storing of melding: [Error 60 Mixing tray niet aanwezig]


Oplossing: Controleer of de mengbak goed is (terug)geplaatst, bij voorbeeld na het reinigen.



Open het mixer deksel.



Controleer of de mengbak in de machine aanwezig is, en of deze goed is aangedrukt.




Kan de mengbak niet volledig naar achteren worden geschoven? Neem dan de mengbak uit het apparaat.



Druk de dichting op de mengbak goed aan.



Plaats/schuif de mengbak terug in de machine, en druk zo nodig licht aan.
LET OP : Neem het koffie- en melkpak uit de koeling voor het plaatsen van de mengbak. (Anders kunnen de tuiten van de pakken beschadigd raken.)



Heeft u vragen of blijft de melding aanwezig? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.

U kunt storingen [via onze website per email](#) melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer.